

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3

Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: CL 6C KR 3 ESTE	
Coordenadas: Latitud: 4,59027	Longitud: -74,07109	ID del Punto: AL355	No. OC: 24367	
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014018		Serial UPS: 180811-0520373	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.30	IP Cámara: 1.192.1.26	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Dirección en seguras CL 6D KR 3 ESTE corregida


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80124959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Johanna Jota
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 3A CL 30	
Coordenadas:	Latitud: 4,61450	Longitud: -74,064867	ID del Punto: CVID21653	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014011		Serial UPS: 180811-0520374	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.206	IP Cámara: 1.191.1.202	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	---------------------	-------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Juan Rodríguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Johanna Soto

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


Versión	Fecha	Código
01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 7 ESTE CL 5	
Coordenadas: Latitud: 4,58752	Longitud: -74,06695	ID del Punto: CCEL04_016	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014026	Serial UPS: 180811-0520233	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.190	IP Cámara: 1.191.1.186



ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo

 ALSF 
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSP
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSP


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8012657
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Tahaona Joto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030




	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 5B ESTE CL 6	
Coordenadas:	Latitud: 4,58929	Longitud: -74,06847	ID del Punto: AL743	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014013		Serial UPS: 180811-0520385	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.230	IP Cámara: 1.191.1.226	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	---------------------	-------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Ramiro Guzman
 CC: 8022959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Tatiana Soto

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 9 BIS KR 7 ESTE	
Coordenadas: Latitud: 4,589466	Longitud: -74,066585	ID del Punto: P17	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014004	Serial UPS: 180811-0520369	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.62	IP Cámara: 1.192.1.58


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo

 B.C.C.S.
 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Falcón Jato
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: TV 9 ESTE DG 4A	
Coordenadas: Latitud: 4,58359	Longitud: -74,06640	ID del Punto: CCEL04_033	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312018187	Serial UPS: 180811-0520133	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.130.1.254	IP Cámara: 1.130.1.250


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80226959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Tatiana Joto
 Ronald Pimipata

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: KR 2 CL 1 BIS B	
Coordenadas: Latitud: 4,58236	Longitud: -74,07772	ID del Punto: CCEL04_013	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485314014006	Serial UPS: 180811-0520135	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.190.1.198	IP Cámara: 1.190.1.194	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8.126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 10 CL 1B	
Coordenadas: Latitud: 4,59044	Longitud: -74,08437	ID del Punto: CVID21649	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312014157	Serial UPS: 180811-0520137	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.126	IP Cámara: 1.191.1.122


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12.	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
-----	--	--	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Shon Rodriguez
 CC: 80126157
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 6A ESTE CL 5	
Coordenadas:	Latitud: 4,58853	Longitud: -74,06774	ID del Punto: CCEL04_029	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312014166		Serial UPS: 180811-0520136	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.102	IP Cámara: 1.191.1.98	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Radnyez
 CC: 8026559
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 9 ESTE CL 2C	
Coordenadas: Latitud: 4,58419	Longitud: -74,06885	ID del Punto: CCEL04_034	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312014173	Serial UPS: 180811-0520128	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.206	IP Cámara: 1.190.1.202


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126957
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 6D BIS A KR 4 ESTE	
Coordenadas:	Latitud: 4,59089	Longitud: -74,07020	ID del Punto: CCEL04_023	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485314018007		Serial UPS: 180811-0520126	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.62	IP Cámara: 1.190.1.58	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80.266.159
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: CL 28 KR 5B	
Coordenadas: Latitud: 4,614738	Longitud: -74,068102	ID del Punto: CCEL04_030	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312018179	Serial UPS: 180811-0520124	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.78	IP Cámara: 1.191.1.74


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Radlygor
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: KR 5 CL 34	
Coordenadas:	Latitud: 4,62073	Longitud: -74,06493	ID del Punto: CCEL04_031	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014040		Serial UPS: 180811-0520127	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.190	IP Cámara: 1.190.1.186	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. S.
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: CL 2 BIS KR 2	
Coordenadas: Latitud: 4,586761	Longitud: -74,075343	ID del Punto: AL756	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026018012	Serial UPS: 180811-0520377	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.78	IP Cámara: 1.190.1.74

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 4 CL 26	
Coordenadas:	Latitud: 4,60928	Longitud: -74,06646	ID del Punto: AL795	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014004		Serial UPS: 180811-0520381	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.70	IP Cámara: 1.192.1.66	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 00726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIERTA
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: PARQUE NACIONAL	
Coordenadas: Latitud: 4,62362	Longitud: -74,06301	ID del Punto: PCE20299	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014009	Serial UPS: 180811-0520372	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.86	IP Cámara: 1.191.1.82


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 60726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. S.
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 33 KR 13A	
Coordenadas: Latitud: 4,620619	Longitud: -74,068938	ID del Punto: PCE20275	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014034	Serial UPS: 180811-0520367	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.191.1.238	IP Cámara: 1.191.1.234	

ÍTEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	

12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	----------------------	--------------------



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo




 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSF



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 8022657
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 12 CL 22	
Coordenadas: Latitud: 4,609423	Longitud: -74,072949	ID del Punto: P22	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485308014156	Serial UPS: 180811-0520366	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.191.1.30	IP Cámara: 1.191.1.26	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030





**ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL
INFORME DEL 100%**


Versión	Fecha	Código
01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 3A KR 1 ESTE	
Coordenadas:	Latitud: 4,58853	Longitud: -74,07355	ID del Punto: CCEL04_010	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC		Serial cámara: 404479482026014007	Serial UPS: 180811-0520169	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.22	IP Cámara: 1.191.1.18	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 86726759
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 13A CL 24B	
Coordenadas: Latitud: 4,61282	Longitud: -74,07277	ID del Punto: CVID21634	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485424015010	Serial UPS: 180811-0520380	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.192.1.46	IP Cámara: 1.192.1.42	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80.726.959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA__	Dirección: KR 6 CL 33	
Coordenadas: Latitud: 4,61906	Longitud: -74,06612	ID del Punto: AL788	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014020	Serial UPS: 180811-0520383	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.129.1.254	IP Cámara: 1.129.1.250	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO ___	NA ___	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE ___	FALLIDA ___
----	--	--	---------------	-------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzmán
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


Versión	Fecha	Código
01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 5 ESTE CL 1A	
Coordenadas: Latitud: 4,58169	Longitud: -74,07468	ID del Punto: AL750	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014012	Serial UPS: 180811-0520224	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.214	IP Cámara: 1.191.1.210

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	----------------------	--------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: KR 4 CL 20	
Coordenadas: Latitud: 4,604449	Longitud: -74,068603	ID del Punto: AL780	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014016	Serial UPS: 180811-0520217	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.22	IP Cámara: 1.192.1.18


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald P. Mierata

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: DG 4 KR 68 ESTE	
Coordenadas:	Latitud: 4,58722	Longitud: -74,06837	ID del Punto: AL748	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014016		Serial UPS: 180811-0520368	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.222	IP Cámara: 1.191.1.218	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8026759
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: CL 1 KR 7B ESTE	
Coordenadas: Latitud: 4,57938	Longitud: -74,07353	ID del Punto: AL746	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014010	Serial UPS: 180811-0520219	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.246	IP Cámara: 1.191.1.242


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Yimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 11A CL 1	
Coordenadas:	Latitud: 4,5903	Longitud: -74,0862	ID del Punto: AL25	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014017		Serial UPS: 180811-0520386	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.14	IP Cámara: 1.192.1.10	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8022959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 -- 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 1D KR 1 BIS	
Coordenadas:	Latitud: 4,58508	Longitud: -74,07492	ID del Punto: AL23	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026018013		Serial UPS: 180811-0520389	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.198	IP Cámara: 1.191.1.194	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80926959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 3 CL 23	
Coordenadas: Latitud: 4,60668	Longitud: -74,06658	ID del Punto: AL28	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014028	Serial UPS: 180811-0520391	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.6	IP Cámara: 1.192.1.2


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030

Ronald Pimienta


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: KR 4 CL 1C	
Coordenadas: Latitud: 4,585291	Longitud: -74,078327	ID del Punto: AL26	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485308018159	Serial UPS: 180811-0520362	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.191.1.14	IP Cámara: 1.191.1.10	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


Versión	Fecha	Código
01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: TV 6 ESTE CL 9B	
Coordenadas: Latitud: 4,59171	Longitud: -74,06686	ID del Punto: AL22	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014027	Serial UPS: 180811-0520222	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.38	IP Cámara: 1.192.1.34

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126957
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Rauld Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 3 CL 1B	
Coordenadas: Latitud: 4,58383	Longitud: -74,07781	ID del Punto: AL757	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014025	Serial UPS: 180811-0520382	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.6	IP Cámara: 1.191.1.2


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80726759
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 2 CL 33	
Coordenadas: Latitud: 4,61779	Longitud: -74,06284	ID del Punto: AL783	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014022	Serial UPS: 180811-0520365	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.110	IP Cámara: 1.191.1.106

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8026159
 Cargo: Video-MEBOG

Andree T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: KR 11A CL 3	
Coordenadas:	Latitud: 4,59306	Longitud: -74,08416	ID del Punto: CCEL04_004	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026018005		Serial UPS: 180811-0520216	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.192.1.54	IP Cámara: 1.192.1.50	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80126957
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMENTA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: CL 32A KR 4 BIS A	
Coordenadas: Latitud: 4,617611	Longitud: -74,064745	ID del Punto: CCEL04_007	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485406014067	Serial UPS: 180811-0520370	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.142	IP Cámara: 1.191.1.138


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
CC: 55.312.167
Cargo: Interventor


FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
CC: 80.803.918
Cargo: Técnico de Campo


FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
CC: 72.152.335
Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
Nombre: Jhon Rodriguez
CC: 20226959
Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


Versión	Fecha	Código
01	09/09/2019	FO-GIP-P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 32 KR 1 ESTE	
Coordenadas: Latitud: 4,61617	Longitud: -74,06194	ID del Punto: CCEL04_018	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482026014008	Serial UPS: 180811-0520379	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.191.1.134	IP Cámara: 1.191.1.130

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Sofo
 RONALD PIMIENTA
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: CL 3 BIS KR 8 ESTE	
Coordenadas:	Latitud: 4,58552	Longitud: -74,06947	ID del Punto: CCEL04_008	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014015		Serial UPS: 180811-0520230	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.110	IP Cámara: 1.190.1.106	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	---------------------	-------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solís
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019	Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe	Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/>	Dirección: DG 3B KR 2 ESTE	
Coordenadas: Latitud: 4,58829	Longitud: -74,07237	ID del Punto: CCEL04_009	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014007	Serial UPS: 180811-0520236	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.191.1.46	IP Cámara: 1.191.1.42	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzmán
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: TV 1 CL 30B	
Coordenadas:	Latitud: 4,61472	Longitud: -74,0636	ID del Punto: CCEL04_017	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014021		Serial UPS: 180811-0520371	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.182	IP Cámara: 1.190.1.178	

ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	--	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80.726.459
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Jimiента
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


	ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%	Versión	Fecha	Código
		01	09/09/2019	FO-GIP- P136-F3


Fecha: 19/11/2019		Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres		
Localidad: Santa Fe		Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u>	Dirección: KR 2A ESTE CL 1 BIS C	
Coordenadas:	Latitud: 4,58171	Longitud: -74,07597	ID del Punto: CCEL04_011	No. OC: 24367
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479482027014033		Serial UPS: 180811-0520309	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.190.1.126	IP Cámara: 1.190.1.122	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
4	Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara.	<u>X</u>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	NA <u> </u>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <u>X</u>	NO CUMPLE <u> </u>	FALLIDA <u> </u>
----	--	-----------------	-----------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Poliquen
 CC: 80.126.959
 Cargo: Video-MEBOG