

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 297828  
**Número de orden de compra a modificar:** 69989  
**Entidad compradora:** Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**Nombre del solicitante:** Wilmar Dario Gonzalez Buritica  
**Proveedor:** CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Mantenimiento y Autopartes  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2021-11-22 09:40:10

## Campos a Actualizar

---

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

---

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
65294	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS MULTIMARCAS	CDP-25821	CDP	25821
65305	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS TOYOTA	CDP-25921	CDP	25921

---

## Artículos actuales

---

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
WDEB						

1	man01- AUTOMÓVHYI2 Mantenimiento Automóvil HYUNDAI INTERVALO 2	1.0	Unidad	28662094.00	CDP-25821	28662094.00
2	man01- CAMPCAMHYI2 Mantenimiento CampCamionePick HYUNDAI INTERVALO 2	1.0	Unidad	8067749.00	CDP-25821	8067749.00
3	man01- CAMPCAMTOI2 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 2	1.0	Unidad	16916499.00	CDP-25921	16916499.00
4	man01- CAMPCAMTOI2 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 2	1.0	Unidad	23736937.00	CDP-25921	23736937.00
5	man01- CAMPCAMTOI1 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 1	1.0	Unidad	19186720.00	CDP-25921	19186720.00


### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	man01- CAMPCAMHYI2 Mantenimiento CampCamioneP HYUNDAI INTERVALO 2	1.00	Unidad	8668507.16	CDP-25821	8668507.16

Detalle o justificación de la aclaración

WXB

Con relación a la mencionada Línea 2 encontramos que la camioneta Marca Hyundai Santafé de placas OBI-988, durante el trascurso de 2021 ha presentado fallas técnicas, que no fueron susceptibles de prever por parte del Ministerio, pues son atribuibles al uso continuo e intensivo de la camioneta, lo que generó daños en partes mecánicas que en vigencias anteriores no se habían presentado, o daños en partes con muy bajo riesgo de ocurrencia, lo cual puede evidenciarse en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se relacionan en la Factura de Compraventa No. CIM 3901 de 2021. De lo expuesto se concluye que es necesario adicionar a la Línea 2 el valor de SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$600.758,16), para así lograr atender los mantenimientos que requiere la camioneta OBI 988, garantizando de esta manera que el vehículo no sufra deterioro o daños en sus componentes internos.




Firma ordenador del gasto

Nombre: **LAURA MARIA REYES YUNIS**

Documento: 52.389.145

4563



Firma de proveedor

Nombre: **ÉLBER SANCHEZ ESPINOSA**

Documento: 79.614.741 DE Bogotá

